

## コンパクトハンドドライヤーの交換について

東邦インターナショナル(株)が輸入し、弊社が平成 12 年 7 月から発売してまいりました『リースキン コンパクトハンドドライヤー MOD837』の一部製品におきまして、発煙・発火する可能性があることが判明致しました。弊社では、お客様の安全を期すために、対象商品の回収・交換を実施することとしました。対象製品をお使いのお客様は、ただちに御使用を中止していただき、ご面倒をお掛けいたしますが下記フリーダイヤルまで、ご連絡賜りますようお願い申し上げます。

お客様には多大なご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。今後とも一層の品質向上に努め、再発防止を徹底してまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、この回収・交換に伴う連結業績への影響は軽微であり、平成 18 年 5 月 22 日発表の平成 19 年 3 月期の業績予想は変更いたしません。

製品名	リースキン コンパクトハンドドライヤー
型番	MOD837
販売台数	756 台
販売期間	平成 12 年 7 月～平成 19 年 2 月

この製品は、平成 12 年 7 月から、リースキン加盟店を通じてお客様にレンタル・販売されております。



参考資料

連絡先

株式会社トーカイ LEC 事業本部  
フリーダイヤル 0120 - 470 - 157  
受付時間 9時～18時まで

以上