

お詫びとお知らせ


株式会社トーカイのコンパクトハンドドライヤー（手指温風乾燥機）の交換について
お客様各位

東邦インターナショナル㈱が輸入し、㈱トーカイより販売いたしました、手指温風乾燥機『コンパクトハンドドライヤー』について、温風を発生させる為の加熱部が制御基盤の故障により、異常過熱して、本体が火災になる恐れがあることが判明致しました。


㈱トーカイでは、お客様の安全を期すため、対象商品を代替品と交換させて戴きますので、直ちに
使用を中止頂き、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。

お客様には、大変ご心配とご迷惑をお掛けいたしましたして、心よりお詫び申し上げます。

製品名 リースキン コンパクトハンドドライヤー
型番 MOD837（本体下部のシール上段に記載）



※型番記載位置



型番 MOD:837

この製品は、平成十二年七月発売以降、リースキン加盟店よりお客様にレンタル・販売されたものです。

連絡先

株式会社 トーカイ LEC事業本部
フリーダイヤル 0120・470・157
受付時間 九時～十八時まで

平成十九年三月三十日

輸入元 東京都北区王子一・六・十二
東邦インターナショナル株式会社
発売元 岐阜県岐阜市若宮町九丁目十六番地
株式会社 トーカイ